




[www.hnp-hnk.de](http://www.hnp-hnk.de)

Januar 2015

## Referenzen



SW Erfurt	2014 2011	Austausch Ausbiegungen/Einsteigertür Austausch ÜH 2+3
-----------	--------------	--

Buchs	2014 2013 2011	Austausch Deckenteile und ECO-Harfen Umbau 3. Kesselzug OL 3 Verdampfer Wechsel
-------	----------------------	---

Liberec	2014	Montage Kessel und Seitenwand
---------	------	-------------------------------



Hamburg Borsigstraße	2014 2013	Störungsbeseitigung De-Remontage Stirnwand Kessel 1+2
-------------------------	--------------	--



KW Deuben	2013 2012	Teilerneuerung Ascheleitung Kesselrevision der Kessel 2, 3, 5, 6
-----------	--------------	---



BMHKW Elsterwerda	2014	Kesselertüchtigung
----------------------	------	--------------------

BioKW Delitzsch	2014	Montage Rohrbündel ÜH 2.2, 2.3, Seitenwand, Cladding
-----------------	------	---

Pfaffenhofen	2014	Überhitzer Tausch
--------------	------	-------------------

BMHKW Herbrechtingen	2014	Lieferung + Montage Überhitzer Lieferung + Montage Membranwand
-------------------------	------	---

MVA Oberhausen	2014	Erneuerung Heizflächen / Kesselrevision 2014/2015 Lieferung und De- Montage Überhitzer 2
----------------	------	--

## Referenzen



Kronos Titan Nordenham 2013-2014 Montage Abhitzeessel

Heizkraftwerk Buch 2013-2014 Montage Abhitzeessel



Bioöl Magdeburg 2011 Kesselmontage

GB Kraftfood 2012 Austausch Membranrohrwand

Gescher 2012 RL Montage

ESTW Erlangen II 2012 Lieferung Überhitzer 1-3 und Gehäuse


SW Erlangen 2013 Externe Verrohrung  
2012 Fertigung Montage interne Rohrleitungen

Bayer Wuppertal 2012 Rauchrohrkessel


Queis 2013 + 2012 Fertigung ECO  
2013 Komplettierung Überhitzer Lampertheim

Lampertheim 2013 Montage Kessel

Heidenrod 2013 Rohrleitungsmontage



## Referenzen



Uelzen	2013	Austausch Wandverrohrung Kessel 2 Lieferung und Montage Schutzschalen Lieferung und Montage ECO 1
--------	------	---



KWK Neumarkt	2011-2012 2011-2014	Montage ECO und Überhitzer Revisionsarbeiten
Baruth	2014 2013 2011	Lieferung ÜH Lieferung + Austausch ÜH Revision Druckteil Kessel
Gütersloh	2013 2012	Revision Druckteil Kessel 3 Lieferung Überhitzer, Kesselrevision



MVA Hamburg Borsigstraße	2012 2011	Überhitzer Wechsel Membranwandwechsel Kessel 1+2
-----------------------------	--------------	---




Leverkusen	2013 2011	Revision Kessel 3 Druckteil Revision Kessel 1-3
------------	--------------	--



Trea Leuna	2014	Lieferung und Montage ÜH II
------------	------	-----------------------------

## Referenzen



Arneberg

 2014  
2011

 Montagen / Austausch LUVO  
Austausch Überhitzer


GWK Dillingen

 2013  
2013  
  
2011

 Einbau Lufterndüsungen  
Membranwandwechsel Kessel 4  
Revision Kessel 1  
Austausch Membranrohrwand


Stadtwerke Kiel

 2014  
2013  
2012  
2012

 Erneuerung linke Seitenwand  
Revision Kessel 1  
Instandsetzung Schiffskessel  
Lieferung RSW


Chem Park

 2011  
2011

 Austausch Membranrohrwand - gecladdet  
Lieferung Montage ECO 1


HKW Dresden


2014

Montage HKW Dresden, Lief. Sammler


## Referenzen



MHKW Solingen 2013-2014 Arbeiten am HD-Teil der Müllkessel



Brunsbüttel 2013 Revision DE 1 + 2




Stockstadt 2013 Revision Kessel 9



Stadtwerke Neumünster  
2014 Überhitzer 1 und 2  
2012 Austausch Überhitzer  
2011 Neuberohrung Fließbettkühler  
2011 Überhitzer Montage ACV 66



Neurath 2013-2014 Störungsbeseitigung


Weißweiler 2013-2014 Störungsbeseitigung

Berlin-Neuköln 2014 Tausch Rohrreihen Halbhärfensammlern,  
Claddingarbeiten



Bonn 2014 Revisionsarbeiten  
2013 Revisionsarbeiten  
2012 Lieferung Rohre

## Referenzen



Premnitz	2014 2012	Lieferung / Austausch Membranrohrwand Lieferung / Austausch Membranrohrwand
Buschhaus	2014 2013 2012	Lieferung / Austausch Membranrohrwand - gecladdet
Großräschen	2014 2012	Teilrohrwechsel Überhitzer Überhitzer Wechsel
Hannover	2014 2013 2012	Reparaturen Kesselsanierung Membranwandaustausch / Revision
Pirmasens	2014 2013	Revision Druckteil Linie 1+2 Revision Kessel 1+2
KW Schwedt	2014  2013	Instandsetzung Rohre / Paneele / Lieferung 2014 Wechsel Membranwand 2015 Instandsetzungsarbeiten am ÜH 2
Heringen	2014	Austausch Überhitzer / Membranwand
Leudelage	2014	Austausch Membranwand/ Lieferung+Montage
Stapelfeld	2014 2014	Lieferung und Fertigung 4 Stk. Sammler Teilaustausch Eco